

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

доступности для инвалидов МДОБУ Первомайский детский сад №3 «Ладушки»

дата заполнения: 04.10.2016 г.

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	МДОБУ Первомайский детский сад № 3 «Ладушки»
Фактический адрес	663650 Красноярский край, Ирбейский район, д. Первое Мая, пер. Октябрьский, 16, пом.2.
телефон	83917439241; E-mail LaduchkiN3@yandex.ru
Вид деятельности	Дошкольное образование,
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	45 детей
Размещение объекта	часть здания
Количество и назначение входов	3 основные
Год постройки	1995
Год последней реконструкции	2016

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	30 м.	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	0,85			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	30 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	нет			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет			3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	нет			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	54 см			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	нет			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории): нет						
- высота подъема справочно						

- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)				За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)				Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе- нет						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)				0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м				Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	нет			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	нет			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К

Габариты площадки (ширина) без пандуса	соответствует			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С	
Габариты площадки (глубина) без пандуса	соответствует			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2	Не учитывается	О, С	
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С	
*Навес	есть			Наличие			К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	нет			Наличие			Г
Лестница наружная							
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	нет			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С	
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С	
Поручни с двух сторон	нет			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С	
- на высоте	нет			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С	
- * завершения поручней за пределами марша	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С	
- *нетравмирующие окончания	нет			Наличие		О, С	
Пандус наружный	нет						
Уклон пандуса $v \% = (H : L) \times 100\%$				8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К	
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)				0,8 м и менее	Не ограничена	К	
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)							
-при въезде на пандус, длина				1,2 м и более	не менее 1,0 м	К	
-при въезде на пандус, ширина				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К	

-промежуточная прямая, длина				1,2 м и более	Допустимо отс-твие	К
-промежуточная прямая, ширина				0,9 м и более	Допустимо отс-вие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина				1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина				1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	нет			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	нет			Имеются		К, О
*Несколько покрытие (при намокании)	нет			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необ-ости	К
*Звуковой маяк у входа	нет			Имеется	Допустимо отсу-вие	С
Тамбур						
Глубина	есть			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	есть			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	есть					
Двери автоматические, справочно	нет					
- ширина дверного проема в свету	1,4 м.			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	Более 0,025			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	нет			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	нет			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие,	О, С

					несоответствие	
-* горизонтальные завершения поручня	нет			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	нет			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - нет						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон				8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон: - нет						
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	нет			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов- нет						
- стационарный	Нет			наличие	-	К
- мобильный	нет			-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	Более 0,9			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	Более 1,2			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	Более 1,2			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	есть			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	нет			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные	нет			Имеются		Г

системы						
*Тактильная схема	нет			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	Да			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Нет			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) нет						
Контрастная маркировка ступеней				Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице				Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней				имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже нет						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса $\text{в \%} = (H : L) \times 100\%$				8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон: нет						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) нет						
Маркировка ступеней				Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м				Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения				Имеется	Допустимо отсутствие	О, С

- *нетравмирующие окончания				Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	нет					
Кабина:	нет					
- длина				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни				Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация				Имеется		Г
*Звуковая информация				Имеется		С
*Знак доступности				Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта				Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок - нет						
Высота рабочей поверхности				0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)				1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	Более 0,8			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	Менее 0,025			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	нет			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	нет			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	нет			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	есть			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением № нет						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)				0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К

Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)				нет		
Длина				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения				Имеются		О
*Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				нет		
Доля мест для колясочников от общего числа мест				2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха				2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	нет			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	нет			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	нет			Имеется		С
Ширина дверного проема	Более 0,75			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	Соответствует – 2 группы Не соответствует 1гр. (ст)			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	Соответствует – 2 гр. Не соответствует 1гр.(ст)			0,8 м и более		К
- *высота раковины	Менее 0,9 м			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О

Кабины для инвалидов:					
- количество кабин				справочно	
- *знак доступности кабины	нет			Имеется	Отсутствует К
- ширина дверного проема	Более 0,75–2гр Менее 0,751гр			0,8 м и более	Не менее 0,75 м К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	Менее 1,6			1,8 и более	1,6 м К
Габариты санузла/кабины (ширина)	Менее 1,5			1,65 м и более	1,5 м К
Опорные поручни	нет			Имеется	Стационарный у стены К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз				Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки К
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м К
- *крючки для костылей	нет			Наличие	Допустимо отсутствие О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта - оборудовать тротуар шириной не менее 1,2м,
- на входной группе – оборудовать лестницы пандусами, поручнями с двух сторон, - отрегулировать высоту порога наружного, внутреннего – на высоту не более 0,25 м.
- на путях передвижения - маркировка ступеней на лестнице на уровень 1-го этажа, приобрести переносной пандус,
- в санитарных помещениях – оборудовать кабины опорными поручнями; ширина дверного проема кабины - 0,8 м, Переоборудовать санитарные кабинки: габариты санузла/кабины 1,6*1,5 м, *0,75

Ответственный за проведение обследования объекта:

заведующий Е. Г. Курочка

